



Volkswagen Transporter TDI L2H1

2026 · Osobowy · 5 km

138 780 zł

Dane pojazdu

Marka	Volkswagen	Model	Transporter TDI L2H1
Wersja wyposażenia	Transporter TDI L2H1	Rok produkcji	2026
Nadwozie			

Silnik i osiągi

Rodzaj silnika	Diesel	Moc	204 KM (150 kW)
Skrzynia biegów	Manualna	Przebieg	5 km
Rodzaj pojazdu	Osobowy		

Wyposażenie

Asystent świateł drogowych Light Assist · Zderzaki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym · Kołpaki mini · Osłony przeciwbłotne z przodu · eCall - system powiadamiania ratunkowego · Drzwi boczne przesuwne po prawej stronie · Kłapa tylna · Szyba przednia laminowana, termoizolacyjna · Szyby termoizolacyjne w przednich bocznych oknach · Zbiornik paliwa 55 litrów · ESC - elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy · Felgi stalowe 16 Rims6.5 Jx 16 Stal · Opony 215/65 R16 C 109 T Tyres 215/65 16 · Front Assist z monitorowaniem pieszych / rowerzystów, asystent skrzętu · Kierownica multifunkcyjna · Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z dezaktywacją poduszki pasażera · Konsola sufitowa, mała · Konsola środkowa, (wąska) z uchwytem na napoje i schowkiem na telefon komórkowy · Zamek centralny z Keyless Start, bez SAFELOCK · Czujniki parkowania w tylnym zderzaku · Klimatyzacja automatyczna jednostrefowa w kabinie kierowcy · Tempomat z inteligentnym asystentem prędkości (ISA) · Konfiguracja otwierania drzwi 1: 1x = przednie drzwi / 2x wszystkie drzwi · Gniazda USB (2) w kabinie kierowcy · Interfejs do telefonu komórkowego · Przygotowanie do VW Connect · Podłoga w kabinie kierowcy wyłożona wykładziną gumową · Fotel prawy w kabinie kierowcy · Opony letnie Goodyear · Ściana działowa stalowa bez okna · Brak tylnej szyby · Brak wycieraczki tylnej szyby · ABS (system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania) · Skrzynia manualna, 6-biegowa · Czujnik ciśnienia w oponach (TPMS) · Wspomaganie układu kierowniczego · Szyby boczne z przodu sterowane elektrycznie · TCS- system kontroli trakcji · Głośniki x4 (2x w desce rozdzielczej i 2x w przednich drzwiach) · Sygnał dźwiękowy jednotonowy · Uchwyt wejściowy na słupku A po stronie pasażera · Dach w kolorze nadwozia · Fotele kierowcy i pasażera, nieobrotowe · Dach niski · Lakier bazowy · Obudowy lusterek zewnętrznych i klamki drzwi nielakierowane · Zestaw naprawczy do opon (kompresor 12 V i uszczelniaacz) · Zagłówki 2-kierunkowe, regulacja wysokości · Asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist · Immobilizer elektroniczny · Reflektory LED, w tym światła do jazdy dziennej LED · Schowek pasażera · Akumulator rozruchowy AGM, 80 Ah · Alternator 230 A · Modem 5G · System ostrzegania kierowcy i monitorowania uwagi kierowcy · Układ stabilizacji toru jazdy elektroniczny ESC, elektromechaniczne wspomaganie układu hamulcowego · Fotele kierowcy i pasażera bez regulacji wysokości · Brak regulacji podparcia odcinka lędźwiowego dla foteli w kabinie kierowcy · Gwarancja na 5 lat, pierwsze 2 lata bez limitu kilometrów, max przebieg 250.000 km 5 lat gwarancji; pierwsze 2 lata bez limitu kilometrów, maksymalny całkowity przebieg 250 000 km · Lampki LED (x2) w dachu przedziału pasażerskiego / ładunkowego · Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane ·

Oświetlenie kabiny LED · Panele boczne plastikowe w przestrzeni ładunkowej do połowy wysokości · Poziom wykończenia Basic · Radio z 33-cm (13-calowym) kolorowym ekranem dotykowym oraz bezprzewodowy App-Connet(Android&Apple) · Rozpoznawanie i wyświetlanie znaków drogowych dynamiczne oraz ostrz. o niewłaściwym kierunku jazdy Dynamiczne rozpoznawanie i wyświetlanie znaków drogowych oraz ostrzeżenie o niewłaściwym kierunku jazdy · Tapicerka siedzeń z tkaniny w kratkę · Uchwyty w dachu po stronie kierowcy i pasażera z przodu · Uchwyty do mocowania ładunku x8 · Zegary cyfrowe Digital Cockpit · Lampy tylne LED · Emblemat Transporter z tyłu, listwa tylna czarna nielakierowana · Brak siedzeń w przestrzeni pasażerskiej · Listwa progowa drzwi przesuwnych, plastikowa, czarna · Gniazdo 12 V w konsoli środkowej z przodu · Brak okna w II rzędzie z lewej strony · Brak okna w II rzędzie z prawej strony · Brak okna w III rzędzie z lewej strony · Brak okna w III rzędzie z prawej strony