



Opel Grandland X

VIN: W0VZ45GF4KS080192

Benzyna

2019

Wygenerowano 2024-10-16 08:07



Stan licznika kilometrów

✓ Wygląda dobrze



Status prawny

✓ Wygląda dobrze



Uszkodzenie

⚠ Wymaga uwagi



+31

Źródła danych

Sprawdziliśmy ponad 3 076 654 źródeł danych w **35 krajach**

Zdjęcia

2020-06

11 zdjęć



Prawne



Badanie techniczne

Pomyślnie 2024-04

Polska
Przeszedł badanie
techniczne
Ważne do 2025-04



Złomowany

✓ Nie znaleziono zapisów
Brak zapisu o złomowaniu
pojazdu

Uszkodzenie

Czy ten pojazd był w przeszłości uszkodzony? Jaka była wartość tych uszkodzeń?




Bądź ostrożny
Ten pojazd został uszkodzony 3 razy!



Uwaga
Łagodne uszkodzenia zwykle nie wpływają na bezpieczeństwo pojazdu ani nie pozostawiają problemów strukturalnych.

Zapisy o uszkodzeniach



Uszkodzenia prawej
strony:

- Tył / Zderzak
- Tył strona lewa / Zderzak
- Tył strona prawa / Zderzak


2019-05 **Polska**

Uszkodzenie

Szacowany koszt naprawy
6001 zł - 12 000 zł

Możliwa przyczyna uszkodzenia
Nieznana

- Grupy szkód
- Zewnętrzne części nadwozia
 - Oświetlenie zewnętrzne
 - Elementy konstrukcyjne karoserii



2021-03

 Polska

Uszkodzenie

Szacowany koszt naprawy

2001 zł - 6000 zł

Możliwa przyczyna uszkodzenia

Nieznana

Grupy szkód

Zewnętrzne części nadwozia

Uszkodzenia z przodu:

Przód / Zderzak

Przód strona lewa / Zderzak

Przód strona prawa / Zderzak



2024-03

 Polska

Uszkodzenie

Szacowany koszt naprawy

2001 zł - 6000 zł

Możliwa przyczyna uszkodzenia

Nieznana

Zastrzeżenie: Większość zapisów dotyczących uszkodzeń związana jest z wypadkami, ale nie zawsze tak jest. Niektóre zapisy pochodzą z innych źródeł, takich jak warsztaty blacharskie, zgłoszenia szkód, aukcje lub inspekcje pojazdów. Te zapisy pokazują, że stan pojazdu został oceniony, nawet jeśli nie było to związane z wypadkiem.

Kłeska żywiołowa

Czy lokalizacja pojazdu została zapisana w rejonie klęski żywiołowej?



Nie znaleziono żadnych problemów

Lokalizacja pojazdu nie została zapisana w rejonie klęski żywiołowej

Emisja

Ile dwutlenku węgla emitują pojazdy tego modelu/rocznika?



Uwaga

Klasa emisji CO₂: D (161 g/km)

Emisja CO₂

Emisje CO₂ Twojego pojazdu

161 g/km Klasa **D**

Do 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 i więcej

Emisja CO₂ g/km

Specyfikacja i wyposażenie

Jaka jest specyfikacja i wyposażenie tego pojazdu?



Uwaga

Sprawdź, czy specyfikacja i wyposażenie tego pojazdu odpowiadają informacjom podanym przez sprzedającego.

Identyfikacja i specyfikacja techniczna



Marka

Opel



Model

Grandland X



Wersja

Sport



Rodzaj nadwozia

SUV



Rok produkcji

2019



Rok modelu

2019



Pojemność skokowa układu napędowego
1,6 l



Moc układu napędowego
100 kW (134 KM)



Typ paliwa
Benzyna



Typ skrzyni biegów
Automatyczna



Typ napędu
Napęd na przednie koła



Kolor
Biały



Liczba drzwi
5



Umiejscowienie kierownicy
Kierownica z lewej strony



Liczba cylindrów
4

Wyposażenie

Otrzymane od producenta

0

230V POWER OUTLET

1

SALES PACKAGE WINTER PACK VAR2

10

ERGONOMIC SPORTS FRONT SEATS

100

INFORMATION-COMPUTER

101

CONTROL STEERING WHEEL RADIO

102

INFO DISPLAY MULTI COLOR GRAPH

103

SENSOR ULTRASONIC BLINDSPOT DT

104

LOCATING SYST. GPS NOT INSTALL

105

SENSOR IND. FORW COLLISION AL.

106

ADVANCED PARK ASSIST

107

LAMP REAR TAIL LED

108

SENS COLLISION AVOID FORWARD

109

INDIC. SEAT BELT WARNING RR

11

SEAT COMFORT PACK ONE

110

INDICATOR ST BELT WARNING DRIV

111

INDICATOR ST BELT WARNING PASS

112

SENSOR IND. LANE KEEP ASSIST

113

TPMS - TYRE PRESSURE MONITOR

114

ANTENNA - DIVERSITY

115

SWITCH STEERING WHEEL HEATED

116

360 VIEW CAMERA

117

SENSOR TRAFFIC SIGN RECOGNITIO

118

6 LOUDSPEAKERS CUSTOM

119

VEHICLE STATEMENT ECE ORG

12

CONTROL SEAT MAN CUS EXTN DR

120

SKID PLATE FRONT 1 WITH GRAIN

121

LUGGAGE CARRIER ROOF ALUMINUM

122

GEARING CODE

123

SEAT RR SPLIT FOLD CTR ARMREST

124

VIN MODEL YEAR 2019

125

EVAPORATIVE SYS.EURO6 EMISSION

126

TYR SPARE 135/80R18 SL104V BW1

127

WITHOUT WAX PROTECTION

13

CONTROL SEAT MAN CUS EXTN PASS

14

RESTRAINT HEAD POWER DRIVER

15

RESTRAINT HEAD FRT SEAT UP/D

16

PROVISIONS FOR RESTRAINING NET

17

DARK TINTED REAR WINDOWS

18

REAR CENTER HEAD RESTRAINT

19

CHILD RR SEAT REINFORCED

2

SALES PACKAGE 5 - STAR EUNCAP

20

LOCK CTRL REM ENTR PASSVE ENTR

21

LUMBAR DRIVER SEAT POWER 4WAY

22

LUMBAR PASS SEAT POWER 4WAY

23

VEHICLE TYPE PASSENGER CAR

24

AIR.FRT DR&CO SIDE&ROOF FRT&RR

25

PLATE DOOR SILL COVER "OPEL"

26

ENG GAS 1.6L EP6FADTXD

27

WASHER + WIPER BACK WINDOW

28

GLAZED REAR DOOR W/WASHER+HEAT

29

DEFROSTER HEATED WINDSCREEN

3

DRIVER ASSISTANCE PACK 3

30

LAMP INTR AMBIENT UPLEVEL

31

LAMP INTR AMBIENT

32

PASSENGER AIRBAG MANUAL CUTOFF

33

WIPER SYS MOISTURE SENSITIVE

34

COVER CARGO FABRIC

35

PSA SALES REGION PKG - GRP 01

36

DUAL ZONE ELEC CLIMATE CONTROL

37

POLAND-MANDATORY

38

SIGHT & LIGHT PACK 1 PACKAGE

39

MIRROR I/S FRT VAN SUNSHADE DS

4

ROOF COLOUR BLACK

40

HANDLE O/S DR COLORED

41

TRAY LOAD FLOOR STORAGE

42

ADJUSTABLE DRIVER'S ARMREST

43

MIRROR IS/RV LT SENSITIVE

44

SUNSHADE WINDOW RR 2ND ROW

45

TRAY FRT FLR CONS CUP HOLDER

46

MIR O/S RC EL HT CNVX PWRF PUD

47

POCKET FRONT SEAT BACK LH

48

POCKET FRONT SEAT BACK RH

49

VEHICLE FUEL GASOLINE E10

5

INTERIOR TRIM JET BLACK

50

ELECTRONIC STABILITY PROGRAMME

51

PACKAGE TRIM LEVEL 3

52

PEARL WHITE

53

ITC CLOTH/VINYL LV 3.2 JET BLK

54

ENGINEERING YEAR 2019

55

RADIO INTELLILINK RF900 TOUCH

56

ABS 16" FRT & RR DISC POWER

57

BRAKE PARKING POWER OPERATED

58

PEDALS SPORTY ALLOY

59

CRUISE CNTRL AUTO ELEC. SPEED

6

FASCIA INSERT RR LOW SKIDPLATE

60

HEATED FRONT SEATS

61

HEATER SEAT REAR

62

HILL START ASSIST

63

POWER OUTLET TRUNK

64

HEATER DUCT RR (2ND POSN)

65

RECEPTACLE ELECTR FRT CONSOLE

66

START/STOP ENGINE CONTROL

67

REFRIGERANT LOW GWP

68

KEY PRIMARY FOLDABLE ADD FOLD

69

LEFT HAND DRIVE

7

SEAT COMFORT PACK TWO

70

TRANS-AUTO 8-SPEED 8G30 GEN4

71

MARKETING AREA - EUROPE

72

MOLD B/S UPR SI ROOF LI CHROME

73

TRANS-AUTO MERCHANDISED EQU.

74

STEERING WHEEL LEATH. 3 SPOKES

75

MAN.TILT TELESCOPING STEERING

76

MANUAL CHILD LOCK SYSTEM

77

EMISSION SYSTEM EURO 6D-TEMP

78

POWER STEER NON VAR ELECTRIC

79

MODEL UPGRADE 22

8

RESTRAINT SEAT BELT TENSIONER

80

TRIM LEVEL STEERING

81

SALES PACKAGE COMFORT PSA ONLY

82

TYR ALL235/50R19SL99V BW HW3 1

83

MDL.YR.C-PLT.TRIAL

84

WHL SPARE 18X4.0 B STEEL DES1

85

WHEEL 19X7.5 J ALU DESIGN 2

86

RESTR SEAT BELT PRETENS RR

87

LAMP FRT FOG ECE

88

HEADLAMPS LED

89

HEADL. CNTRL AUTOM ON-OFF

9

ISOFIX - FRONT PASSENGER SEAT

90

ADAPTIVE FORWARD LIGHTING

91

TRIM CLOTH/VINYL LV3.2 JET BLK

92

LIFT GATE POWER HANDS FREE

93

CONTROL INTELLIGENT HIGH BEAM

94

STOPLAMP CENTER HIGH MOUNTED

95

LAMP INTR ROOF RR WITH SWITCH

96

DUAL TONE HORN

97

SPEEDOM. KM

98

LAMP IN LUGGAGE COMPARTMENT

99

DIG. AUDIO SYS INT. DAB/DAB+

Oś czasu

Znaleziono 17 zapisów

Oś czasu zapisów dla tego pojazdu

Ostatnie zapisy

2019-01

 Kraj nieznany

Został wyprodukowany

Kraj (lub stan) wskazuje lokalizację zakładu produkcyjnego, zakładu montażowego lub adres rejestracyjny producenta. Data może być przybliżona.

2019-04

 Polska

Zmiana własności

Kraj (lub stan) wskazał położenie geograficzne udokumentowanej zmiany lub odnowienia własności. Należy pamiętać, że niektóre zmiany mogą mieć charakter formalny, np. przekazanie własności po leasingu itp.

2019-04

 Polska

Został zarejestrowany

Zapis reprezentuje zdarzenie administracyjne. Może to być związane ze zmianą właściciela, wymianą dokumentów itp.

2019-05

 Polska



Wykryto uszkodzenie

Mamy informacje, że ten pojazd został uznany za uszkodzony w tym konkretnym kraju (lub stanie). Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji „Uszkodzenia”.

2020-06

 Polska



Był na sprzedaż

Ten zapis został utworzony, ponieważ pojazd został wystawiony na sprzedaż na określonym rynku. Czasami kraj (lub stan) sprzedawcy nadpisuje rzeczywistą lokalizację pojazdu.

2020-07

 Polska



Był na sprzedaż

Ten zapis został utworzony, ponieważ pojazd został wystawiony na sprzedaż na określonym rynku. Czasami kraj (lub stan) sprzedawcy nadpisuje rzeczywistą lokalizację pojazdu.

2020-08

 Polska



Zmiana własności

Kraj (lub stan) wskazał położenie geograficzne udokumentowanej zmiany lub odnowienia własności. Należy pamiętać, że niektóre zmiany mogą mieć charakter formalny, np. przekazanie własności po leasingu itp.

2022-04

 Polska



Został poddany badaniu technicznemu

Zarejestrowano zdarzenie kontroli technicznej (znane również jako MOT, badanie przydatności do ruchu drogowego lub badanie kontroli emisji). Można uwzględnić zarówno przypadki udane, jak i nieudane.

2022-08

 Polska



Był ubezpieczony

Pojazd był ubezpieczony w tym konkretnym kraju (lub stanie). Może obejmować wszystkie rodzaje ubezpieczeń (OC, AC, itd.), jak również ponowne ubezpieczenie.

Z: **2022-08-25**

To: **2023-08-24**

2023-08
 Polska



Zmiana własności

Kraj (lub stan) wskazał położenie geograficzne udokumentowanej zmiany lub odnowienia własności. Należy pamiętać, że niektóre zmiany mogą mieć charakter formalny, np. przekazanie własności po leasingu itp.

2023-08
 Polska



Był ubezpieczony

Pojazd był ubezpieczony w tym konkretnym kraju (lub stanie). Może obejmować wszystkie rodzaje ubezpieczeń (OC, AC, itd.), jak również ponowne ubezpieczenie.

Z: **2023-08-25** To: **2024-08-24**

2024-03
 Polska



Wykryto uszkodzenie

Mamy informacje, że ten pojazd został uznany za uszkodzony w tym konkretnym kraju (lub stanie). Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji „Uszkodzenia”.

2024-04
 Polska



Został poddany badaniu technicznemu

Zarejestrowano zdarzenie kontroli technicznej (znane również jako MOT, badanie przydatności do ruchu drogowego lub badanie kontroli emisji). Można uwzględnić zarówno przypadki udane, jak i nieudane.

2024-06
 Polska



Zmiana własności

Kraj (lub stan) wskazał położenie geograficzne udokumentowanej zmiany lub odnowienia własności. Należy pamiętać, że niektóre zmiany mogą mieć charakter formalny, np. przekazanie własności po leasingu itp.

2024-08
 Polska



Był na sprzedaż

Ten zapis został utworzony, ponieważ pojazd został wystawiony na sprzedaż na określonym rynku. Czasami kraj (lub stan) sprzedawcy nadpisuje rzeczywistą lokalizację pojazdu.

2024-09

 **Polska**



Był na sprzedaż

Ten zapis został utworzony, ponieważ pojazd został wystawiony na sprzedaż na określonym rynku. Czasami kraj (lub stan) sprzedawcy nadpisuje rzeczywistą lokalizację pojazdu.

2024-10

 **Polska**



Był na sprzedaż

Ten zapis został utworzony, ponieważ pojazd został wystawiony na sprzedaż na określonym rynku. Czasami kraj (lub stan) sprzedawcy nadpisuje rzeczywistą lokalizację pojazdu.



+31

Źródła danych

Sprawdziliśmy ponad 3 076 654 źródeł danych w **35 krajach**

Oto, co sprawdziliśmy:



Obecnie poszukiwany jako skradziony

✓ Nie znaleziono zapisów



Skradziony w przeszłości

✓ Nie znaleziono zapisów

Aktualny status jest
nieznany



Skradziony w przeszłości

✓ Nie znaleziono zapisów

Pojazd został odnaleziony

Zakończono sprawdzanie skradzionych pojazdów w policyjnej bazie danych:



Finlandia



Włochy



Słowacja



Stany Zjednoczone



Litwa



Dania



Szwecja



Czechy



Słowenia



Rumunia


Stan licznika kilometrów

Czy są oznaki cofania przebiegu lub rozbieżności?



Uwaga

- Ostatni znany przebieg: 126 579 km
- Znaleziono 16 zapisów dot. przebiegu



Zapisy stanu licznika kilometrów

2019-01	10 km
2019-05	500 km
2020-06	4908 km
2020-08	5760 km
2021-02	23 414 km
2021-03	26 332 km
2021-08	45 018 km
2022-04	63 158 km

Zapisy stanu licznika kilometrów

2022-10	78 217 km
2022-12	85 179 km
2023-06	95 092 km
2023-08	100 000 km
2023-09	104 806 km
2024-02	113 938 km
2024-04	118 903 km
2024-08	126 579 km

Status prawny

Czy pojazd przeszedł przegląd techniczny? Czy został oznaczony jako zezłomowany?

Uwaga

Przegląd techniczny przeszedł pomyślnie 2024-04, w kraju:  **Polska**



Kradzież

Czy pojazd jest obecnie oznaczony jako skradziony? Czy był skradziony w przeszłości? Czy został odnaleziony?



Nie znaleziono żadnych problemów

Nie znaleźliśmy żadnych zapisów na temat kradzieży tego pojazdu.



Uwaga

Zakończono sprawdzanie skradzionych pojazdów w policyjnej bazie danych w **10 krajach**:





2024-10

24 zdjęcia





2020-07

12 zdjęć

